

ОЧИСТИТЕЛЬ СИЛИКОНА RADEX SILICONE REMOVER

RADEX SILICONE REMOVER – отличное средство на основе летучих органических растворителей для очистки поверхностей от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений перед нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов. Во избежание образования кратеров и других дефектов используйте как перед началом, так и в процессе окрасочных работ. Для предотвращения повторного загрязнения поверхности рекомендуется работать в перчатках и не касаться очищенной поверхности голыми руками.

Артикул	Объем	Упаковка
820145	1 л	1/12 шт
820150	5 л	1/4 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность	0,74 – 0,79 г/см ³
Содержание летучих органических соединений	VOC 2004/42/IIIB(e)(840) = 765 g/l

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ



Нанесите средство из распылителя на обрабатываемую поверхность и тщательно протрите сухой чистой салфеткой. Удалите остатки средства при помощи еще одной чистой салфетки, не давая высохнуть на поверхности.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла не более 2 лет. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ RADEX GUN CLEANER

Очищающее средство для очистки окрасочных пистолетов и другого рабочего инструмента от остатков ремонтных и лакокрасочных материалов. Изготовлен на основе летучих малотоксичных органических растворителей с высокой растворяющей способностью. Возможно использовать совместно с автоматизированными мойками окрасочных пистолетов, а также использовать для предварительного обезжиривания металлических поверхностей.

Артикул	Объем	Упаковка
820120	10 л	1 шт

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла не более 2 лет. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.