

Абразивные материалы серии CERAMIC предназначены для получения гораздо более эффективного шлифования по сравнению с другими абразивами на рынке. Специальные керамические зерна, оставаясь острыми, особенно во время операций с применением среднего и сильного давления, режут агрессивнее и быстрее чем другие абразивы. Маленькие, микронного размера частицы разрушаются во время шлифования, обнажая новые множественные режущие грани. В сочетании с лучшей пленочной технологией предназначены для быстрой работы и сверхдолгой работоспособности круга. Мультипылеотвод Multi-Air обеспечивает чистую рабочую среду.

Круг имеет высокие показатели продуктивности и износостойкости, отличные режущие свойства на протяжении всего срока службы.

ОСОБЕННОСТИ:

- Идеально для продолжительного эффективного шлифования
- Повышенная износостойкость

Артикул	Размер	Зернистость	Тип/Основа	Упаковка
565003	Ø 150 мм	P80	С креплением типа VELCRO (липучка) На пленке	50/500 шт
565005		P120		
565007		P180		
565009		P240		
565011		P320		
565013		P400		
565014		P500		
565015		P600		

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Фиолетовый
Основа	Пластиковая пленка
Минерал	Керамический оксид алюминия SG
Покрытие	С открытым расположением минералов, стеаратовое
Связующее	Клей на основе смолы

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Производить шлифование необходимо в помещении с хорошей вентиляцией в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках. Шлифовальные круги следует применять только на машинках, предназначенных для шлифовальных работ. Шлифовальные круги не должны выступать за размеры оправки более чем на 2 мм.

Не разрешается вносить изменения в конструкцию кругов.

При работе шлифовальной машинкой угол между плоскостью оправки и обрабатываемой поверхностью должен быть минимальным. Неиспользуемую шлифовальную машинку следует держать на специальном стенде или в другом месте, уложив ее на тыльную сторону. Не укладывать шлифовальную машинку рабочей поверхностью круга или оправки на пол или рабочий стол.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения абразивного материала не ограничен.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.