



## 1К базовые тонеры (Серии M/P)

1К Премиальное базовое покрытие на основе органических растворителей, с высокой укрывной способностью и стойкое к погодным условиям.

Описание	Базовые тонеры (солидные, металлики и перламутры) различных цветов без примесей и инородных вкраплений	Подложки	Шлифуемые грунты и старые лакокрасочные покрытия, подготовленные абразивом Р400-Р600, грунты "Мокрый по Мокрому"
Плотность	Варьируется в зависимости от тонера	Следующий процесс	2К лаки Onwings
ЛОС	≤770 г/л	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца
Пропорция смешивания по весу	1:0.6~0.8	Пропорция смешивания по объёму	1:0.6~0.8
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Разбавитель	A810	A811	A812
Настройка краскопульты	С нижним бачком: 1.3-1.5 мм Рабочее давление: 1.5-2.0 бар С верхним бачком: 1.3-1.5 мм Рабочее давление: 1.5-2.0 бар (См. рекомендации производителя)		
Время жизни после смешивания	6 часов	Фильтр	125 мкм
Хранение после смешивания	1 неделя	Рабочая вязкость	16-18"/DIN 4 мм/20°C
Солидные цвета	2-3 слоя (10~30 мкм)	Металлики/перламутры	2-3 слоя (10~30 мкм)
1 слой:	средний	1 слой:	средний
2 слой:	полный	2-3 слой:	полный
3 слой:	полный	Эффектный слой	легкий
/	/	Повторное нанесение или перекрас	до 24 часов без шлифовки
Сушка	Выдержка между слоями	Выдержка перед нанесением лака	Уровень блеска после сушки, 60°
Воздушная сушка 20°C (Температура панели)	5~10 минут	После матования (10~15 минут)	/
	Температура и влажность будут влиять на скорость высыхания.	Если t < 10°C, прогрейте окрасочную камеру до 20°C	
Очистка и подготовка поверхности	Тщательно отшлифуйте отремонтированный участок, а затем очистите его. Если в качестве подложки используется грунт "Мокрый по Мокрому", шлифовка не требуется.		
Устранение проблем	Если после высыхания базового слоя обнаружены какие-либо небольшие повреждения или дефекты, такие как пятна пота, вкрапления пыли, рыбий глаз/кратеры, необходим повторный ремонт. Перед устранением дефектов сделайте выдержку 20-30 минут, слегка отшлифуйте поврежденный участок с помощью абразива Р600, очистите от пыли перед повторным нанесением. Если поврежденный участок слишком большой, рекомендуется нанести базовое покрытие повторно.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	<p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Перед использованием тонеры необходимо тщательно перемешать. Металлики будут иметь разные цветовые оттенки при разной толщине пленки и разных методах распыления.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p>		
<b>Только для профессионального использования.</b>			