



Грунт-наполнитель A8830 белый, A8831 серый, A8832 черный

При смешивании белого и черного цветов позволяет получить различные оттенки серого.
Отличный выбор для экономии базовой краски.

Описание	Белая, серая, черная вязкая жидкость без примесей и инородных вкраплений	Подложки	Голый металл Ø ≤ 20 см, заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1К грунты по пластику, шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия.
Плотность	A8830 (1.76), A8831 (1.75), A8832 (1.56)	Следующий процесс	Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2К покрытия S серии
VOC	≤560 г/л	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца
Версия	Пропорция смешивания по весу	Пропорция смешивания по объему	Рабочая вязкость
Шлифуемый	5:1:0-1	3:1:0-1	18-21" /DIN 4 мм/20°C
Мокрый по мокрому	5:1:1-2	3:1:1-2	16-18" /DIN 4 мм/20°C
Весовые пропорции	Цвет	A8830	A8832
Greyscale 1	Белый	100	0
Greyscale 2	Светло-серый	85	15
Greyscale 3	Серый (A8831)	55	45
Greyscale 4	Темно-серый	20	80
Greyscale 5	Черный	0	100
Температура нанесения	5°C-15°C	15°C-25°C	25°C-35°C
Отвердитель	A801/A8809	A802/A8809	A803/A8809
Разбавитель	A810	A811	A812
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.5-1.7 мм Рабочее давление: 1.5-2.0 бар С верхним бачком: 1.5-1.7 мм Рабочее давление: 1.5-2.0 бар (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	1 час	Фильтр	190 мкм
Срок хранения готовой смеси	1 час	Рабочая вязкость	18-21" /DIN 4мм/20°C
Рекомендации по нанесению <i>Шлифуемый</i>	2-3 слоя	Выдержка между слоями	3-5 минут
1 слой:	легкий	Выдержка перед сушкой	5-8 минут
2 слой:	средний	Итоговая толщина покрытия	60-90 мкм
3 слой:	полный	Повторное нанесение/перекрас	до 48 часов без шлифовки
Рекомендации по нанесению <i>"Мокрый по Мокрому"</i>	1 - 2 слоя	Выдержка между слоями	/
Нанесение в 1 слой	один полный	Выдержка перед нанесением последующих покрытий	10-15 минут (до матовения)
Нанесение в 2 слоя	один легкий второй полный	Итоговая толщина покрытия	15-20 мкм
Сушка	От пыли	Шлифовка	Мокрый по мокрому
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	3-5 минут	10 минут - A8809 20 минут - A801/802/803 шлифовка после остывания	/
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	6 минут	4-6 часов	/
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	Процесс шлифовки: при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500 для сольвентных базовых покрытий, P500-600 для водорастворимых базовых покрытий, тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразив P800-P1000 Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	<p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Инструкции по сушке: если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> <p>Только для профессионального использования.</p>		