

RADEX PRIMER – праймер черного цвета для стекла предназначен для усиления адгезии при вклейке стекол. Обеспечивает полную защиту клеящего материала, создавая барьер от вредных УФ-лучей, которые могут вызвать разрушение клеящего материала. Улучшает склеивание. Применять после RADEX Cleaner/Activator арт. 220002.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Однокомпонентный полиуретан
- Быстрое применение и отверждение
- Подходит для применения при широком диапазоне температур
- Высокая эластичность – сохраняет торсионную жесткость и повышает изоляцию автомобиля от шума и вибрации
- Способен выдерживать большую динамическую нагрузку
- Предотвращает контактную коррозию в алюминиевых кузовах транспортных средств

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рабочая температура: от +10°C до +35°C.

Артикул	Объем	Упаковка
220001	30 мл	1/25 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Запах	Характерный для растворителя
Механизм отверждения	Отверждение во влажной среде
Плотность (при +20°C)	0,95 г/см ³
Содержание воды по Карлу-Фишеру	Менее 0,1%
Инфракрасный след	Идентичен стандартному

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Обрабатываемые поверхности должны быть совершенно сухими, очищенными от пыли и жира. RADEX Primer используется после тщательного очищения контактного участка RADEX Cleaner/Activator арт. 220002.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ



Перед применением тщательно взболтайте бутылку (не менее чем 1 мин), пока не будет слышен звук металлических шариков, находящихся в бутылке.

НАНЕСЕНИЕ: Используйте продукт с аппликатором арт. 080019. Закройте сразу после использования, так как продукт очень быстро испаряется.



Выдержка перед сушкой: 5 – 10 мин

ВРЕМЯ СУШКИ: при +23°C, 50% влажности: 5 мин, но не более 24 ч
Перед началом работы убедитесь, что грунт сухой «на отлип».

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

RADEX Primer хранить не более 9 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25°C. Огнеопасный продукт. Хранить вдали от источников тепла, хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.