

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ NO DUST

NO DUST – прозрачное водоразбавляемое липкое покрытие специально разработано для нанесения на внутренние стены окрасочно-сушильных камер. Простое в применении и может наноситься повторно (до трех слоев). Создаваемая пленка остается до конца невысохшей и имеет липкую поверхность, которая собирает и удерживает пыль и окрасочный туман, обеспечивая при этом чистый воздух в помещении.

Назначение: улавливание окрасочного тумана и пыли.

Артикул	Размер	Упаковка
700000	1 л	1/4 шт

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Покрытие можно использовать только на твердых поверхностях для создания липкого слоя. Применяется на стенах окрасочных камер из алюминия/нержавеющей стали, а также оцинкованных и покрытых лаком стенах.

Не использовать при температуре ниже +5°C.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Используя метод напыления:

Дюза 2,5, комбинированное или безвоздушное распыление. Давление: 2 – 3 бара. Толщина слоя: 125 мкм.

От толщины слоя зависит скорость высыхания.

Для оптимального применения рекомендуется наносить защитное покрытие в 3 слоя.

Межслойная выдержка 20 мин.

Средний расход на ОСК 7 x 4 x 3 (м) = 15 л.

Используя кисточку/валик:

Во избежание подтеков на покрытии требуется наносить его на вертикальные поверхности тонким ровным слоем.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСК:

Легкость удаления состава с поверхности зависит от толщины нанесенных слоев, температуры в окрасочной камере, частоты использования ОСК и времени нахождения состава на стенах. Обновляйте имеющийся слой раз в месяц. При интенсивном использовании ОСК (более 5 раз в день) рекомендуется нанести дополнительный слой, когда покрытие потеряет липкость. Для повторного применения – смыть все слои водой и нанести 3 новых слоя согласно указаниям по применению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термостойкость	+65°C
Вязкость	Стандартно 1000-1300 спз при SP5 / 100Т/мин Brookfield RVT
pH	±8 – 9
Плотность	1,12 г/ см ³
Пленка	Прозрачная, липкая
Расход	От 15 до 20 м ² /литр/слой

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Избегайте попадания на кожу. Вымойте руки после применения средства. В случае попадания в глаза: промойте их водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Беречь от мороза, хранить при температуре не выше +40°C

Срок хранения: 6 мес в закрытой упаковке

ВНИМАНИЕ: при часто повышающейся температуре (>65°C), защитный состав для ОСК высыхает и теряет свои свойства липкости быстрее.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.