

RADEX EASY LIGHT PLUS – легкая шпатлевка. Служит для заполнения мелких и средних неровностей. Эластичная, хорошо поддается обработке и легко наносится. Отлично шлифуется. Имеет высокую стойкость к нагрузкам. Благодаря низкой плотности не увеличивает вес деталей, поэтому может использоваться в аэрокосмической и судостроительной промышленности, а также в автотюнинге.

### ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Легкая
- Шлифуется с применением машинной и ручной шлифовки
- Не забивает абразивный материал

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию базового покрытия.

Не наносить на кислотоотверждаемые грунты и 1K грунты.

Не наносить при температуре ниже +10°C.

| Артикул | Объем | Упаковка |
|---------|-------|----------|
| 200301  | 1 л   | 1/6 шт   |

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Цвет                                       | Голубой                                |
| Плотность                                  | 0,87 г/см³                             |
| Содержание летучих органических соединений | VOC content: 2004/42/II(b)(250) 12 g/l |

**ПОДЛОЖКИ:** Сталь, алюминий, а также возможно нанесение на полиэфирный пластик, полиэфирные шпатлевки со стекловолокном. Допускается нанесение на эпоксидный грунт.

### ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Полиэфирный пластик и стальные поверхности: обезжирить, шлифовать P80 – P120, обезжирить.

Алюминий, сталь: обезжирить, шлифовать P220 – P320, обезжирить.

Эпоксидный грунт: шлифовать P180 – P220.

Полиэфирные шпатлевки со стекловолокном: шлифовать P80 – P180.


### ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

Хорошо перемешать с отвердителем до однородного цвета. Соблюдайте требуемую пропорцию отвердителя.

Шпателем в течение 8 мин нанести слой шпатлевки.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

|                                                                                     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:</b><br>Шпатлевка: 100%<br>Отвердитель: 2 – 3% |
|  | <b>ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:</b><br>3 – 5 мин при температуре +20°C           |
|  | <b>ВРЕМЯ СУШКИ:</b><br>20 – 30 мин при температуре +20°C              |

**ШЛИФОВАНИЕ:**

P80 – P240 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:**

Все грунты-наполнители

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

Используйте растворитель.

**СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Шпатлевка: 1 год при температуре +20°C.

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

**ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.